

Getting Started

Please download the 407001-PRO Software at the following link: www.extech.com/LoggerSWPro. After downloading the file, extract the software and run **ExtechInstaller.exe**. Click on the **Software** button and follow the instructions to load the software using the default settings. Click on the **Drivers** button and follow the instructions to load the USB driver using the default settings. Use the supplied cable to connect your meter to the PC.

Contact Customer Support

Customer Support Telephone: U.S. (866) 477-3687; International +1 (603) 324-7800

Calibration, Repair, and Returns email: repair@extech.com

Technical Support: <https://support.flir.com>

Copyright © 2019 FLIR Systems, Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form

www.extech.com

Inicio

Por favor descargue el software 407001-PRO en el siguiente enlace: www.extech.com/LoggerSWPro. Después de descargar el archivo, y extraer el software, ejecute **ExtechInstaller.exe**. De clic en el botón **Software** y siga las instrucciones para cargar el Software con la configuración predeterminada. De clic en el botón **Controladores** y siga las instrucciones para cargar el controlador USB con la configuración predeterminada. Use el cable suministrado para conectar el medidor a una PC.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Teléfono de atención al cliente EE.UU. (866) 477-3687; Internacional +1 (603) 324-7800

Correo electrónico de Calibración, Reparación, y Devoluciones: repair@extech.com

Soporte Técnico: <https://support.flir.com>

Copyright © 2019 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio

www.extech.com

Démarrage

Veuillez télécharger le logiciel 407001-PRO en cliquant sur le lien suivant : www.extech.com/LoggerSWPro. Après avoir téléchargé le fichier, procédez à l'extraction du logiciel, puis exécutez **ExtechInstaller.exe**. Cliquez sur le bouton **Software** (Logiciel) et suivez les instructions qui s'affichent pour charger le logiciel avec les paramètres par défaut. Cliquez sur le bouton **Drivers** (Pilotes) et suivez les instructions qui s'affichent pour charger le pilote USB avec les paramètres par défaut. Pour connecter votre lecteur au PC, utilisez le câble fourni.

Coordonnées des services client

Numéros de téléphone de l'assistance : U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800

E-mail pour le calibrage, les réparations et les retours : repair@extech.com

Assistance technique : <https://support.flir.com>

Droits d'auteur © 2019 FLIR Systems, Inc.

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction totale ou partielle sous quelque forme que ce soit

www.extech.com

Erste Schritte

Laden Sie die 407001-PRO Software unter dem folgenden Link herunter: www.extech.com/LoggerSWPro. Extrahieren Sie nach dem Download der Datei die Software und führen Sie **ExtechInstaller.exe** aus. Klicken Sie auf die **Software**-Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen, um die Software mit den Standardeinstellungen zu laden. Klicken Sie auf die **Drivers (Treiber)**-Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen, um den USB-Treiber mit den Standardeinstellungen zu laden. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel, um Ihr Messgerät mit dem PC zu verbinden.

Kundendienst kontaktieren

Kundensupport – Telefonnummer: U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800

Kalibrierung, Reparatur, Rücksendungen – E-Mail: repair@extech.com

Technischer Support: <https://support.flir.com>

Urheberrechte © 2019 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form

www.extech.com

Introduzione

Si prega di scaricare il Software 407001-PRO al seguente link: www.extech.com/LoggerSWPro. Dopo aver scaricato il file, estrarre il software e avviare **ExtechInstaller.exe**. Cliccare sul pulsante **Software** e seguire le istruzioni per caricare il software usando le impostazioni predefinite. Cliccare sul pulsante **Drivers** e seguire le istruzioni per caricare il driver USB usando le impostazioni predefinite. Usare il cavo in dotazione per connettere il vostro strumento al PC.

Contattare Assistenza Clienti

Telefono di supporto: U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800

Calibrazione, riparazione e restituzione e-mail: repair@extech.com

Supporto tecnico: <https://support.flir.com>

Copyright © 2019 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in ogni forma

www.extech.com

Como Começar

Por favor, baixe o software 407001-PRO no seguinte link: www.extech.com/LoggerSWPro. Depois de baixar o arquivo, extraia o software e execute **ExtechInstaller.exe**. Clique no botão **Software** e siga as instruções para carregar o software usando as configurações padrão. Clique no botão **Drivers** e siga as instruções para carregar o driver USB usando a configuração padrão. Use o cabo fornecido para conectar seu medidor com o PC.

Contate o Suporte ao Cliente

Telefone de Suporte: U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800

Calibração, Reparos, Retornos, para o e-mail: repair@extech.com

Suporte Técnico: <https://support.flir.com>

Copyright © 2019 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução, no todo ou em parte, sob qualquer forma

www.extech.com